

ZP.2521.9.2017

Poprawa błędu pisarskiego

Dot. zapytania ofertowego : **na dostawę tarcicy iglastej (modrzew, sosna) kl. II spełniającej wymagania jakościowe zawarte w normie PN-75/D-96000 lub równoważnej oraz PN-82/D-94021:2013, z przeznaczeniem do remontów 2 mostów :**

1. w ciągu drogi powiatowej nr 2223R Grabownica – Lalin w m. Lalin w km 0+700 ,
 2. w ciągu drogi powiatowej nr 2045 R Turze Pole – Zarszyn w m. Jaćmierz w km 8+052
- Łącznie – 58,135m³

We wszystkich pozycjach określających ilość jest 58,135 m³ , a winno być 58,549 oraz w zestawieniu:

Zestawienie drewna potrzebnego do wykonania remontu mostu drewnianego w ciągu drogi powiatowej nr 2045 R Turze Pole - Zarszyn , km 8+052 o długości 10,40 mb, w miejscowości Jaćmierz.

W poz. 3 od końca jest :

14 cm x 18 cm – 550 cm – 4 szt. – 0,138 m³ (sosna)

W poz. 3 od końca winno być :

14 cm x 18 cm – 550 cm – 4 szt. – 0,552 m³ (sosna)

Zatwierdził :

Dyrektor Powiatowego zarządu Dróg w Sanoku

Wojciech Naparała